



四川匡山水泥有限公司

关于停产的报告

旺苍县环境保护局：

因公司旋窑系统入窑提升机设备故障，急需检修，公司决定于二〇一八年五月五日 16:00 旋窑系统停产检修，同时停止脱硝运行，预计停产二十天。

二〇一八年五月五日

